

| 車 両 情 報   |             |                    |        |               |                                                |
|-----------|-------------|--------------------|--------|---------------|------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式                 | 形状     | 車台番号          |                                                |
| 三菱ふそう     | 令和4年07月     | 2PG-FS74HZ         | 冷凍ウィング | FS74HZ-540860 |                                                |
| 走行        | 馬力          | シフト                |        | ブレーキ          | ボディ内寸                                          |
| 344,266km | 394PS／290KW | A/T シフトパイロット 1 2 速 |        | エアー           | 長：9,390 mm 幅：2,330 mm<br>高：2,580 mm 門高：2,360mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |                    | キャビン   |    |                      |
|-------|----|----|----------|----|--------------------|--------|----|----------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態                 | 点検項目   | 結果 | 状態                   |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ○  | 風が弱い               | シート    | ◎  |                      |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |                    | ヘッドライト | ◎  | L E D                |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |                    | ウィンカー  | ◎  |                      |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |                    | ワイパー   | ◎  |                      |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |                    | ミラー    | ○  | ヒーター及びワイパー付き。左右カバー擦れ |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |                    |        |    |                      |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |                    | 走行関係   |    |                      |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |                    | 点検項目   | 結果 | 状態                   |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー                | リーフサス  | ◎  |                      |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |                    | エアサス   | ◎  | リヤエアサス               |
|       |    |    | ETC      | ／  |                    | パワステ   | ◎  |                      |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |                    | ハンドル   | ○  | 擦れ                   |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |                    | デフ     |    |                      |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態                 | 点検項目   | 結果 | 状態                   |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質      | ／  | アルミ、ジョロダーレール、キーストン | 異音     | ◎  |                      |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |                    | オイル漏れ  | ◎  |                      |
| クラッチ  | ／  |    |          |    |                    | デフロック  | ◎  |                      |
| 異音    | ◎  |    |          |    |                    |        |    |                      |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |                    |        |    |                      |
| リターダ  | ／  |    |          |    |                    |        |    |                      |
| PTO   | ／  |    |          |    |                    |        |    |                      |

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 特記事項 | スマートキー2ヶ。ドアキー2本。ボデーキー1本。コンソール欠品穴。4軸目右ショックにじみ |
| 記録簿  | 有（R4/10～R8/4）                                |

| タイヤ残量   |    |    |   | タイヤサイズ           |             |             |  |
|---------|----|----|---|------------------|-------------|-------------|--|
| 単位：mm   |    |    |   |                  |             |             |  |
|         | 12 | 11 |   | 245/70R19.5      | 245/70R19.5 |             |  |
|         | 9  | 9  |   | 245/70R19.5      | 245/70R19.5 |             |  |
| 6       | 5  | 4  | 5 | 245/70R19.5      | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |  |
| 9       | 4  | 10 | 8 | 245/70R19.5      | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |  |
| スペア     |    |    |   | スペア              | 245/70R19.5 | —           |  |
| 素材：スチール |    |    |   | 備考：1.2.4軸目スタッドレス |             |             |  |

| 上物仕様                                                                                                                                  |         |                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|
| 上物名                                                                                                                                   | メーカー    | 型式「製造番号」                  | 年式      |
| 冷凍ウィング                                                                                                                                | 矢野特殊自動車 | WPA3512-1<br>「B220240」    | 令和4年06月 |
| 【備考】 ラッシングレール3段。LED庫内灯6ヶ。エアリブ。パレティナガイド。キーストン。ジョロダーレール4列。エアラインレール。水抜き穴前後4ヶ所。サーキュレーター。断熱厚みリヤ50mmサイド50mm。庫内キズ汚れ。ウィングスイッチ前後に有り。フェリーフック2対。 |         |                           |         |
| 直結/スタンバイ                                                                                                                              | サーモキング  | TZ1200-20<br>「AKX7000642」 | 令和4年    |
| 【備考】 コーシヨン無し。-30度設定。1時間運転38℃→17℃(外気温34度)。キャブ内温度記録計。                                                                                   |         |                           |         |
| 【備考】                                                                                                                                  |         |                           |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーシヨン | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |