

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和4年01月	2KG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-126827
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
153,234km	210PS／154KW	M/T 6速	エアー	長：6,270 mm 幅：2,400 mm 高：2,430 mm 門高：2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	エンジンキー2本(メイン1)。ボデーキー2本。
記録簿	有 (R4/5～R5/12、R7/1、R8/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12	12		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
5	5	5	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	
—	—	—	—	—	—	—	
スペア	13	—		スペア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W091H08」	令和4年
【備考】 ラッシングレール2段。LED庫内灯3ケ。引き出しフック5対。庫内キズ汚れ。右側工具箱。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	