

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和3年04月	2PG-FS74HZ	冷凍ウイング	FS74HZ-522624
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
969,384km	394PS／290KW	A/T シフトパイロット 1 2 速	エアー	長：9,630 mm 幅：2,410 mm 高：2,640 mm 門高：2,550mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	吹き出し口破損	シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター及びワイパー付き。メッキカバー付き。左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
ミッション			タコグラフ	／				
			上物仕様			点検項目	結果	状態
						リーフサス	◎	
						エアサス	◎	リヤエアサス
						パワステ	◎	
						ハンドル	○	擦れ カバー跡
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		デフ			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	／					オイル漏れ	○	デフケース錆び
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／		点検項目	結果	状態			
PTO	／		床材質	／	木材			

特記事項	スマートキー2ケ。ドアキー2本。ボデーキー1本(シリンダ固着)。コンソール欠品穴。天張り汚れ。F車高灯不灯、破損。エアサス系統エア漏れ。
記録簿	有（R3/8～R8/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
	9	10		245/70R19.5	245/70R19.5		
5	6	8	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
5	6	3	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア				8	—		
スペア				8	—		
素材：アルミ				備考：1.2.3軸目スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	パブコ	「129A9007」	令和3年
【備考】アルミウイング改造。断熱無し。ラッシングレール2段。LED庫内灯2列。前側エアリブ。引き出しフック9対。庫内キズ汚れ。右側ステンレス工具箱。			
直結	菱重	TDJS70A-L2 「146200120BL」	令和3年
【備考】-30度設定。1時間運転32.0℃→16.1℃確認(外気温27度)。積算運転時間:4082時間。コントローラ仮固定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	