

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和3年03月	2PG-FS74HZ	冷凍ウイング	FS74HZ-522597
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
982,980km	394PS／290KW	A/T シフトパイロット	1 2 速	長：9,630 mm 幅：2,410 mm 高：2,640 mm 門高：2,550mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	風量少ない	シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		LED	○	右ヘッドライトリフレクターがた
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ワイパー及びヒーター付き。メッキカバー付き。左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				



ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2ケ。ドアキー2本。ボデーキー1本(シリンダ固着)。天張り汚れ。コンソール欠品穴。エアサス系統エア漏れ。F車高灯及び一部サイドマーカー不灯(LED)
記録簿	有 (R3/6～R8/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
12	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
13	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	7	8	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
6	6	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア	5	—		スペア	245/70R19.5	—	
素材: アルミ				備考: 1.2.3軸目スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	パブコ	「129A9008」	令和3年
【備考】アルミウイング改造。断熱無し。ラッシングレール2段。LED庫内灯2列。前側エアリブ。引き出しフック9対。庫内キズ汚れ。右側ステンレス工具箱。			
直結	菱重	TDJS70A-L2 「146200082BL」	令和3年
【備考】-30度設定。1時間運転26.4℃→13.6℃確認(外気温26度)。積算運転時間:4029時間。コントローラ仮固定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	