

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東邦	平成28年12月	-TC36H1C34改	コンテナトレーラー	TC36H1C34-80481
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：11,800 mm 幅：2,280 mm 高：2,210 mm 門高：2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウinker	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	／		リーフサス	／	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	／		パワステ	／	
			タコグラフ	／		ハンドル	／	
						燃料タンク	◎	スチール 200L



ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／		床材質	／	アルミ、ジョロダーレール 縞板	異音	／	
ギア抜け	／					オイル漏れ	／	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	／							
オイル漏れ	／							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
3	2	4	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
5	6	6	9	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
16	16	16	16				
スペア				スペア	—	—	
				素材：スチール	備考：スペアキャリア欠。1軸目左及び3軸目左右スタッドレス。1軸目左以外再生タイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナトレーラー	東邦車輛	TC36H1C34 「TC36H1C34-80481」	平成28年12月
【備考】 ツイストロック1対			
冷蔵冷凍コンテナ	矢野特殊自動車	BXT1201-1 「B170206」	平成29年02月
【備考】 左側片開き式サイドドア。ラッシングレール3段。LED庫内灯2列。結露防止シート。ステンレス内張り。ジョロダーレール4列(埋め材付き)。ジョロダー本体及びハンドル2対。水抜き穴前後4ヶ所。床アルミ縞板。簡易間仕切り付き。エバ迄高さ2070mm。断熱厚みリヤ75mmサイド75mm。右側樹脂工具箱及びステンレス工具箱。庫内キズ汚れ。R観音動き悪い。			
サブエンジン/スタンバイ/2エバ	菱重	TFV2000DM 「670300038BL」	平成28年
【備考】 2エバ。2室仕様。-30℃設定。1時間運転24.6℃→-3.5℃確認(外気温25℃)。エンジン稼働時間:3520時間。モータ稼働時間:4788時間。スタンバイコード付き。右側温度記録計(動作未確認)。コントロールパネルカバー欠損。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】												【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ					