

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年09月	QPG-GK5XAB	トラクタ	JNCMM90A6HU014020
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
568,058km	410PS／302KW	M/T H/L 6速	エアー	長： mm 幅： mm 高： mm 門高： mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ／ : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、タバコ 穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	ヒーター付き。左右カ バー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	○	EGR	異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良			
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	○	シャックル摩耗
			ETC	◎	標準	エアサス	◎	リヤエアサス
			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
						ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	アルミ 400L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	／							

特記事項	エンジンキー2本。ドアロックリモコン1ヶ。アドブルーキー2本。燃料タンクキー欠損(施錠状態)。コンソール欠品穴。左ドア灰皿欠損、Fガラス点傷多数。サイドマーカー欠損及び不灯箇所有り。
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
	6	4		295/80R22.5	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
3	5	6	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	—	—		スペア	—	—	
素材 : スチール				備考 : スペアタイヤ欠			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ヨコシャ	HP-1300C 「11247407 25」	平成28年
【備考】コーションプレート損傷(型式に写真添付)。第五輪荷重11500kg。キャパシティ13000kg。作業灯1ヶ。左側ステンレス工具箱(歪み)。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	