

日付: R8.07/21

車両チェックシート

管理番号: 0738135

車 両 情 報						
車 名		初年度登録	型 式	形 状	車台番号	
UDトラックス		平成26年03月	QKG-CD5YL	汚泥吸引車	CD5YL-10113	
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
803,780km	380PS／279KW		M/T 7速	エアー	長：	mm 幅： mm
					高：	mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	◎	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ伸縮不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、汚れ シート張り替え
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター付き。メッキ カバー付き。左右カバ ー擦れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ カバー跡
燃料タンク	◎	ステンレス 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	エンジンキー2本。ドアロックリモコン1ケ。走行距離800,680km コントロールユニット交換
記録簿	有 (R8/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	11	10		11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
	—	—		—	—		
10	9	9	8	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
9	10	11	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				スペア	11R22.5 16PR	—	
				素材: アルミ	備考: 総輪スタッドレス、Fタイヤ段減り		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
汚泥吸引車	兼松エンジニアリング	SM-13CVP 「1308034」	平成26年
【備考】 最大積載量:9050kg。最大積載容量:8930L。品名:汚水。動力:57kw。圧力:-96kPa。風量:40m3/min。レシーバー:10.3m3。ホース付き。積載稼働時間:5992.8h			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ