

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
その他	平成10年02月	-YDT4069	重機運搬トレーラー	福[91]836福			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
約0km				長：6,500	mm	幅：3,250	mm
				高：	mm	門高：	mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 / : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/		シート	/	
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/	
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ウィンカー	○	左右レンズひび
水混入	/		P/W（運転席）	/		ワイパー	/	
水漏れ	/		P/W（助手席）	/		ミラー	/	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/				
排気	/		異常ランプ	/				
マフラー	/		オーディオ	/		走行関係		
ターボ	/		バックカメラ	/		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	/		電格ミラー	/		リーフサス	/	
			ETC	/		エアサス	/	
			タコグラフ	/		パワステ	/	
ミッション			上物仕様			ハンドル	/	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	/	
ギア鳴き	/		点検項目			デフ		
ギア抜け	/							
クラッチ	/		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		床材質	/	木材、鉄板	異音	/	
オイル漏れ	/					オイル漏れ	/	
リターダ	/					デフロック	/	
PTO	/							

特記事項	右1軸目内輪タイヤ引きずり跡（ワイヤー出てる） 左1軸目ブレーキチャンバー付近エア漏れ有
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm				—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
素材 : スチール				備考 : タイヤサイズ:235/70R22.5x16輪。 タイヤ残量、1軸目左から4/3/11/7/0/0/10/7 2軸目左から6/5/10/3/6/6/4/6			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
重機運搬トレーラー	輸送機工業	YDT4049 「13444」	平成10年02月
【備考】上段前側工具入れ。ロープフック上段左右外側7対内側3ヶ前側2ヶ。上段床フック7ヶ。ロープフック下段左右外側22対内側3対前1後ろ6ヶタイヤハウス部21ヶ。スタンション穴2ヶ。床木板一部欠損。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	小	



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	