

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野		平成30年01月	SKG-XZB70M	送迎バス	XZB70-0011236	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
131,318km	150PS／110KW	A/T 6速		バキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	点検不可
ギア抜け	◎	点検不可
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	/	
P/W（助手席）	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き
ヘッドライト	△	ハロゲン、右不灯、左不灯 12V.H11w2在庫無しの為点検不可、ヒューズOK。左レンズ傷
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 95L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	エンジンキ-1本。F左右ショックにじみ。
	ブレーキランプ左右不灯、12Vウェッジ球在庫無しの為点検不可、ハイマウントOK。
	※R8/5走行距離:131,175km時E/G脱着交換・組替（記録簿有、パーシャルエンジン）
記録簿	有（H30/4～R8/5）

タイヤ残量

単位: mm			
6	6		
—	—		
7	8	8	7
—	—	—	—
スペア		8	—

タイヤサイズ

	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スペア		215/70R17.5	—
素材: スチール	備考:		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
送迎バス/モケットシート/送迎バス	完成車		平成30年





【備考】モケットシート。固定シート。29人乗り(うち補助席6)。自動ドア。オートステップ。室内灯3ケ。リヤトランク。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】