

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年10月	TPG-FEA50	クレーン付平	FEA50-570796
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
45,809km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：3,680 mm 幅：1,780 mm 高：370 mm 門高： mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 / : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/				

ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
PTO	◎							

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/				



ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/							
PTO	◎							

特記事項	エンジンキー1本、キーレスリモコン1本、助手席側吹き出し口破損
記録簿	有（R5/7～R7/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
5	5			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
6	6	6	5	205/85R16	205/85R16	205/85R16	
—	—	—	—	—	—	—	
スペア	8	—		スペア	205/85R16	—	
素材 : スチール				備考 :			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	E51H 57R 「201202」	平成30年
【備考】 ロープ穴3対、ロープフックサイド9対・リヤ2対、3方開、床板腐食有り			
クレーン3段/ラジコン	ユニック	URG263 「G300801」	平成30年08月
【備考】 3段ブーム、2.63t吊り、標準アウトリガー、敷板1対、フックイン、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ