

| 車 両 情 報  |            |          |                   |           |       |                                                      |  |
|----------|------------|----------|-------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------|--|
| 車名       |            | 初年度登録    |                   | 型式        | 形状    | 車台番号                                                 |  |
| 三菱ふそう    |            | 平成30年06月 |                   | TPG-FEA20 | 平ボディ  | FEA20-570113                                         |  |
| 走行       | 馬力         |          | シフト               |           | ブレーキ  | ボディ内寸(ロング)                                           |  |
| 39,207km | 130PS／96KW |          | A/T   デュオニック   6速 |           | バキューム | 長：4,350   mm   幅：1,780   mm<br>高：380   mm   門高：   mm |  |

◎：良好   ○：通常走行問題なし   △：要修理   ／：装備無し   ※あくまでも当社判断基準によるものです


| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |    | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |    | シート    | ○  | 擦れ、汚れ        |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |    | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |    | ウinker | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |    | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |    | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |    |        |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |    | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |    | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ／  |    | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |    | エアサス   | ／  |              |
|       |    |    | ETC      | ◎  | 標準 | パワステ   | ◎  |              |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |    | ハンドル   | ○  | 擦れ           |
|       |    |    |          |    |    | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |    | デフ     |    |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態 | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質      | ／  | 木材 | 異音     | ◎  |              |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |    | オイル漏れ  | ◎  |              |
| クラッチ  | ／  |    |          |    |    | デフロック  | ／  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |    |        |    |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |    |        |    |              |
| リターダ  | ／  |    |          |    |    |        |    |              |
| PTO   | ／  |    |          |    |    |        |    |              |

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 特記事項 | キャブ内キズ、汚れ。キャブルーフ凹み。<br>エンジンキー1本。 |
| 記録簿  | 有（H31/2、R6/3～R8/3）               |

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ                |           |           |           |
|-------|---|---|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm |   |   |   |                       |           |           |           |
|       | 8 | 8 |   | 195/85R15             |           | 195/85R15 |           |
|       | — | — |   | —                     |           | —         |           |
| 8     | 8 | 8 | 8 | 195/85R15             | 195/85R15 | 195/85R15 | 195/85R15 |
| —     | — | — | — | —                     | —         | —         | —         |
| スペア   |   | 9 | — | スペア                   |           | 195/85R15 | —         |
|       |   |   |   | 素材：スチール    備考：ノーマルタイヤ |           |           |           |

| 上物仕様                     |      |                   |       |
|--------------------------|------|-------------------|-------|
| 上物名                      | メーカー | 型式「製造番号」          | 年式    |
| 平ボディ                     | パブコ  | 「5AE1 2243R 0211」 | 平成30年 |
| 【備考】アオリロープ穴2対。マルカンフック2対。 |      |                   |       |
|                          |      |                   |       |
| 【備考】                     |      |                   |       |
|                          |      |                   |       |
| 【備考】                     |      |                   |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |  |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |