

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年05月	TPG-XZU710M	平ボディ	XZU710-0027775
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
39,928km	136PS／100KW	A/T	バキューム	長：4,320 mm 幅：2,080 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。アイドルングストップ付。 エンジンキー3本(メイン×2)。
記録簿	無 ()

タイヤ残量

単位 : mm			
7	7		
—	—		
7	7	7	7
—	—	—	—
スペア	7	—	

素材：スチール	備考：ノーマルタイヤ
---------	------------

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	風向切替不良 要ワイヤー交換
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	△	ハロゲン 右レンズ溶けてる(要交換)
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化 左ミラー

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和1年

【備考】引き出しフック3対。前たて内板割れ。





跳ね上げゲート/アーム式	新明和工業	RA08-1162 「S00100872A」	令和1年
--------------	-------	---------------------------	------

【備考】PG寸法:全長1320mm、全幅1890mm、有効長1050mm、有効幅1770mm。最大荷重800kg。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】