

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年05月	TPG-XZU710M	平ボディ	XZU710-0027993
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
51,324km	136PS／100KW	A/T	バキューム	長：4,330 mm 幅：2,080 mm 高：370 mm 門高： mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ／ : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				

ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
PTO	／							

上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	／	木材	異音	◎	
			オイル漏れ	◎	
			デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。エンジンキ-3本(メイン2本)。
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm				205/70R17.5	205/70R17.5		
6	6			—	—		
—	—			205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	
6	6	6	6	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア	6	—		スペア	205/70R17.5	—	
素材 : スチール				備考 :			



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和1年

【備考】 引出しフック2対。前立て内張板割れ。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	