

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年05月	TPG-XZU710M	平ボディ	XZU710-0028057
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
43,630km	136PS／100KW	A/T	バキューム	長：4,330 mm 幅：2,070 mm 高：380 mm 門高： mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 ／ : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	／		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	◎	標準	エアサス	／	
			タコグラフ	／		パワステ	◎	
						ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付。 エンジンキー3本(メイン×2)。
記録簿	有 (R8/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm				205/70R17.5	205/70R17.5		
9	9			—	—		
—	—			205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
10	10	10	10	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア	7	—		スペア	205/70R17.5	—	
素材 : スチール				備考 : ノーマル			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		令和1年
【備考】引き出しフック3対。床補修跡。床割れ、剥がれ、穴あき。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	