

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年11月	2RG-FEB50	アルミウイング	FEB50-612292
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
10,391km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,340 mm 幅：2,100 mm 高：2,350 mm 門高：2,220 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 100L



ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2個、ドアキー2本、ボデーキー2本
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	7		205/85R16	205/85R16		
	—	—		—	—		
7	7	7	7	205/85R16	205/85R16	205/85R16	
—	—	—	—	—	—	—	
スペア	9	—		スペア	205/85R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「25-9C5077」	令和7年
【備考】ラッシングレール2段。LED庫内灯2ケ。引き出しフック4対。左側工具箱。庫内キズ。			
跳ね上げゲート/ラジコン	パブコ	PRAM10-1475N 「S2509007710」	令和7年09月
【備考】最大昇降質量:1000kg。全長:1560mm。全幅:2040mm。有効幅:1880mm。キャスターストッパー迄:1320mm。ラジコン。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	