

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和3年11月	2KG-FK72F	脱着式コンテナ車	FK72F-606748
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
51,687km	220PS／162KW	M/T 6速	エアー	長：3,610 mm 幅：1,900 mm 高：1,160 mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	極東開発工業	JM04-55-C 「21H058007Y」	令和3年

【備考】 ツインシリンダー。ラジコン付。作業灯1ケ。リヤジャッキ手動式。





コンテナ	不明		(不明)
------	----	--	------

【備考】 観音扉式。床凹み。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。オートクルーズ付。後部大型反射板曲がり、欠品。

エンジンキー2本。キーレスリモコン1個。

記録簿 無（）

タイヤ残量

単位 : mm			
3	10		
—	—		
0	0	0	3
—	—	—	—
スペア	4	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
	スペア	225/80R17.5	—
素材 : スチール	備考 : ノーマルタイヤ。		