

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年05月	TKG-FRR90T2	アルミ平	FRR90-7095759
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
169,851km	240PS／177KW	M/T 6速	エア－	長：6,170 mm 幅：2,230 mm 高：680 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	H I D 右取付部割れ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	アルミ 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。キャブ看板消し塗装有。エンジンキー2本(メイン、キーレス付1本)。
記録簿	有 (R3/2～R8/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
11	11			—	—		
—	—			225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
11	11	11	11	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア	10	—		スペア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	美川ボデー	「16/04-02」	平成28年04月
【備考】床丸カンフック17対。ラッシングレール1段。作業灯2ケ。脱着式幌骨5本。			
跳ね上げゲート	新明和工業	RAX15-1446 「S70204474A」	平成28年
【備考】PG寸法:全長1555mm、全幅2270mm、有効長1300mm、有効幅2200mm。最大荷重1500kg。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	