

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年11月	2KG-FD2ABA	ドライバン	FD2AB-114280
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
86,289km	210PS／154KW	M/T 6速	エアー	長：6,350 mm 幅：2,340 mm 高：2,210 mm 門高：2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	キャップ 欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							



特記事項 キャブ内汚れ、傷。エンジンキー3本(メイン3本)。ボデーキー6本。
記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	12		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
11	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	8	—		スペア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「996F3844」	令和1年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。内張汚れ、穴あき有。			
格納ゲート	パブコ	PRAK10-6485D 「S00703994」	令和1年
【備考】 PG寸法:全長1550mm、全幅2380mm、有効長1285mm、有効幅2315mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有





【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】