

日付: R8. 07/30

車両チェックシート

管理番号: 0738156

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和8年04月	2KG-FV80VYP	クレーン付平	FV80VY-505085	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
356km	476PS／350KW	A/T シフトパイロット 1 2 速		エアー	長：6,270 mm 幅：2,470 mm 高： mm 門高： mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター及びワイパー付き。メッキカバー付き。

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	◎	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板 縞板

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	フルトレーラー仕様。 スマートキー2個、ドアキー2本、アドブルーキー2本
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	9	9		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
9	9	9	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
9	9	9	9	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				スペア	—	—	
素材: スチール				備考: スペアキャリア欠			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	喜多村製作所	「T54236」	令和8年02月
【備考】 ロープフック左右11対前11後ろ3ヶ。強化フック左右3対後ろ1ヶ。スタンション穴14。スタンションポール14。右側樹脂工具箱。			
林業用クレーン	PALFINGER	M120Z88 「1100195035」	令和6年
【備考】 林業用。折り曲げ式クレーン。リヤアウトリガー。トップシート。敷板1対。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------