

| 車 両 情 報  |             |                    |      |                                                |
|----------|-------------|--------------------|------|------------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式                 | 形状   | 車台番号                                           |
| 三菱ふそう    | 令和6年09月     | 2PG-FS74HZ         | 冷凍バン | FS74HZ-547384                                  |
| 走行       | 馬力          | シフト                | ブレーキ | ボディ内寸                                          |
| 89,909km | 394PS／290KW | A/T シフトパイロット 1 2 速 | エアー  | 長：9,370 mm 幅：2,260 mm<br>高：2,490 mm 門高：2,460mm |

◎:良好    ○:通常走行問題なし    △:要修理    /:装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |         | キャビン   |    |           |
|-------|----|----|----------|----|---------|--------|----|-----------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態      | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |         | シート    | ○  | 擦れ、汚れ     |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |         | ヘッドライト | ◎  | L E D     |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |         | ウィンカー  | ◎  |           |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |         | ワイパー   | ◎  |           |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |         | ミラー    | ◎  |           |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |         |        |    |           |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |         | 走行関係   |    |           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |         | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  |         | リーフサス  | ◎  |           |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |         | エアサス   | ◎  | リヤエアサス    |
|       |    |    | ETC      | /  |         | パワステ   | ◎  |           |
|       |    |    | タコグラフ    | ◎  | デジタル純正品 | ハンドル   | ○  | 擦れ        |
|       |    |    |          |    |         | 燃料タンク  | ◎  | スチール 400L |


| ミッション |    |    | 上物仕様 |    |       | デフ    |    |    |
|-------|----|----|------|----|-------|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態    | 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質  | /  | アルミ縞板 | 異音    | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |      |    |       | オイル漏れ | ◎  |    |
| クラッチ  | /  |    |      |    |       | デフロック | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |      |    |       |       |    |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |      |    |       |       |    |    |
| リターダ  | /  |    |      |    |       |       |    |    |
| PTO   | /  |    |      |    |       |       |    |    |

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 特記事項 | キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。スマートキー2本、ボデーキー4本。 |
| 記録簿  | 有（R7/8）                                           |

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |  |
|---------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|--|
| 単位：mm   |   |   |   |             |             |             |  |
| 9       | 8 |   |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |  |
| 6       | 6 |   |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |  |
| 2       | 3 | 5 | 3 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |  |
| 2       | 2 | 1 | 2 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |  |
| スペア     | — | — |   | スペア         | —           | —           |  |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：スペア—無    |             |             |  |

| 上物仕様                                                                                                    |         |                            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------|
| 上物名                                                                                                     | メーカー    | 型式「製造番号」                   | 年式   |
| 冷凍バン/サイドドア付                                                                                             | トランテックス | 「V009K35-09」               | 令和6年 |
| 【備考】断熱:リヤ、サイド共に75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯6ケ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。左両開き式サイド扉。観音扉ロックバー下部曲がり。リヤジョロダー入れ蓋凹み。 |         |                            |      |
| サブエンジン/スタンバイ                                                                                            | 菱重      | TU100SC-CNC                | 令和6年 |
| 【備考】外気温+35℃ -35℃設定 +29.3℃ → -4.1℃ 確認（1h）。稼働時間962h。スタンバイ付。                                               |         |                            |      |
| 格納ゲート/ラジコン                                                                                              | 極東開発工業  | CG1002M-B3MRA2「24T038158N」 | 令和6年 |
| 【備考】PG寸法:全長1570mm、全幅2240mm、有効長1270mm、有効幅2165mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。                                |         |                            |      |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



|      |       |    |     |        |     |    |      |       |       |     |  |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|--|
| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |  |
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |