

日付: R8.07/30

車両チェックシート

管理番号:0738158

車 両 情 報				
車 名	初年度登録	型 式	形 状	車台番号
三菱ふそう	令和6年06月	2PG-FS74HVZ	アルミウィング	FS74HZ-548075
走行	馬 力	シフト		ブレーキ
373,593km	394PS／290KW	A/T シフトパイロット 1 2 速		エア－
				長：9,640 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,550mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー傷。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス

ミッション			デジタル 純正			デフ		
点検項目	結果	状態	タコグラフ			ハンドル		
ギア鳴き	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ		
			点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	/					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	スマートキー2ヶ、ドアキー1本、ボディーキー2本、オートクルーズ。
記録簿	有（R6/9～R8/3）

タイヤ残量

単位: mm

4

4

5

2

8

8

8

7

5

5

5

5

スペア

14

—

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スペア

245/70R19.5

—

素材: スチール

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「23-9A0327」	令和6年06月

【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引出しフック9対。右後ステンレス製工具箱。

床傷・汚れ有。左右ウイング内側傷、穴有。

観音扉ヒンジプロテクター左右割れ・欠け有り。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ