

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和4年05月	2PG-NPS88AN	冷凍バン	NPS88-7001717
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
359,434km	150PS／110KW	A/T スムーサー 5速	バキューム	長：4,550 mm 幅：1,960 mm 高：2,060 mm 門高：1,870 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 100L



ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。フルタイム4WD。右ドア灰皿割れ。 エンジンキー2本(キーレス付メイン×1)。ボデーキー2本。燃料タンクキー2本。 令和6年11月 走行203,937km時リコールにてエンジン載せ替え 関東いすゞ高崎支店で実施（記録簿無し）
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/70R16	225/70R16		
	7	7		—	—		
	—	—		225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
6	6	7	7	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア				225/70R16	—		
				素材：スチール	備考：スタッドレス		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F222715」	令和4年04月
【備考】断熱材:サイド50mm、リヤ50mm。ラッシングレール2段(真ん中のみ)。左サイド扉スライド式。庫内灯2ヶ。間仕切り扉付。水抜き穴前方2ヶ。リヤ台枠凹み。			
直結/2エバ	東プレ	XV24H0DN22-U 「F222715」	令和4年04月
【備考】中温仕様。加温装置付。外気温29℃ +3℃設定 +28.5℃ → +7.5℃ 1h 確認。 温度設定：+3℃、+5℃、+20℃の3択。稼動時間6096h。2エバ。リヤエバ内寸高さ1900mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	