

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成24年06月	QKG-FS54VZ	アルミウイング	FS54VZ-502632
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
620,762km	380PS／279KW	A/T イノマツト 1 2 速	エアー	長：9,615 mm 幅：2,415 mm 高：2,645 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです


エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 200L 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内 傷・汚れ エンジンキー 2 本（メインキー 1 本） キーレスリモコン 1 個 ボディキー 2 本 ※R2/2走行距離：455,723m(記録簿有)			
記録簿	有（H25/1～R8/2）			

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				245/70R19.5	245/70R19.5		
	10	10		245/70R19.5	245/70R19.5		
	8	8		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	8	9	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	7	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	0	—		スペア	245/70R19.5	—	
素材：スチール				備考：タイヤパターン：スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「259A4979」	平成24年
【備考】 煽り 4 方開 セイコーラック 2 対 回転式中柱 ラッシングレール 2 段 エアラインレール LED庫内灯6個 ※左列4個不灯 左観音扉ロックバー閉まらず 左右煽りロアブロック丁番取付部曲がり			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	