

日付: R8.07/30

車両チェックシート

管理番号:0738163

車 両 情 報				
車 名	初年度登録	型 式	形 状	車台番号
日野	平成20年11月	BDG-XZU304X	塵芥車(プレス式)	XZU304-1008372
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
110,141km	136PS／100KW	M/T 5速	バキューム	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	ハロゲン レンズくもり
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	○	スチール 65L タンクステー曲がり

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項	※R5/12走行距離：97,404km時クラッチOH(記録簿有)。キャブ内汚れ、傷。左ピラー上部亀裂、歪み、補修有。ドア左右交換している。エンジンキー1本(メイン)。
記録簿	有 (H26/12～R5/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			—	—		
—	—			—	—		
7	7	7	7	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア			
9				—			

素材: スチール 備考: サイズ: 700R16 12PR

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
プレス式	極東開発工業	GB43-26-S 「08R083044N」	平成20年
【備考】容積:4.3立米。積載荷重中心位置荷箱前端より1.235m。連続スイッチ付。汚水タンク付(スチール製)。押し出し排出。荷台床腐食穴有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ