

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年6月	BKG-NHR85A	幌付平ボディ	NHR85-7008994
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
43,347km	110PS/81KW	M/T 5速	ハキューム	長：3,120 mm 幅：1,600 mm 高：2,950 mm 門高：2,870 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左キャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		パワステ	◎	
ミッション			ETC	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 63L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内キズ・汚れ
 アイドリングストップ付。キャブルーフ、サビ有り。
 エンジンキー1本（キーレス付）。

記録簿 有（H25/6～R6/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	5		5		205/80R15		205/80R15
	—		—		—		—
4	4	4	4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア					205/80R15		—
				素材：スチール 備考：リヤ4本とスベア1本サイズ：165 R13 8PR			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ			
【備考】作業灯1ケ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ
庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			

【ボデー内】