

| 車 両 情 報   |             |             |      |                            |                             |
|-----------|-------------|-------------|------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状   | 車台番号                       |                             |
| いすゞ       | 平成28年7月     | TKG-FRR90S2 | 冷凍パン | FRR90-7096361              |                             |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ | ボディ内寸                      |                             |
| 120,790km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア-  | 長: 6,160 mm<br>高: 1,970 mm | 幅: 2,300 mm<br>門高: 1,960 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| 点検項目  | エンジン |    |
|-------|------|----|
|       | 結果   | 状態 |
| 異音    | ◎    |    |
| オイル混入 | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| 水混入   | ◎    |    |
| 水漏れ   | ◎    |    |
| 燃料漏れ  | ◎    |    |
| 排気    | ◎    |    |
| マフラー  | ◎    |    |
| ターボ   | ◎    |    |
| 冷却水吹返 | ◎    |    |

| 点検項目  | ミッション | 結果 | 状態              |
|-------|-------|----|-----------------|
| ギア鳴き  |       | ◎  |                 |
| ギア抜け  |       | ◎  |                 |
| クラッチ  |       | ◎  |                 |
| 異音    |       | ○  | アイドルリング時カ<br>タ音 |
| オイル漏れ |       | ◎  |                 |
| リターダ  |       | /  |                 |

| 点検項目     | 電装関係 |      |
|----------|------|------|
|          | 結果   | 状態   |
| エアコン     | ◎    |      |
| スターター    | ◎    |      |
| オルタネーター  | ◎    |      |
| P/W(運転席) | ◎    |      |
| P/W(助手席) | ◎    |      |
| 坂道発進装置   | /    |      |
| 異常ランプ    | ◎    |      |
| オーディオ    | ◎    | ナビ付き |
| バックカメラ   | ◎    | カラー  |
| 電格ミラー    | ◎    |      |
| ETC      | ◎    | 標準   |
| タコグラフ    | /    |      |

| 点検項目 | 上物仕様<br>結果 | 状態        |
|------|------------|-----------|
| 床材質  | /          | アルミ<br>縞板 |

| 点検項目   | キャビン |       |
|--------|------|-------|
|        | 結果   | 状態    |
| シート    | ○    | 擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎    | ハロゲン  |
| ウィンカー  | ◎    |       |
| ワイパー   | ◎    |       |
| ミラー    | ◎    |       |

| 点検項目  | 走行関係 |              |
|-------|------|--------------|
|       | 結果   | 状態           |
| リーフサス | ◎    |              |
| エアサス  | ／    |              |
| パワステ  | ◎    |              |
| ハンドル  | ○    | 擦れ           |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>100L |

| 点検項目  | デフ結果 | 状態 |
|-------|------|----|
| 異音    | ◎    |    |
| オイル漏れ | ◎    |    |
| デフロック | /    |    |

特記事項 キャブ内キズ汚れ。左ビラー凹みサビ。リヤバンパー割れ。キャブブルーワ凹み。  
エンジンキー1本（キーレス付）、ボディキー5本。  
記録簿 有（R4/9～R7/3）

タイヤ残量





単位：m

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
|     | 12 |    | 12 |    |
|     | —  |    | —  |    |
| 12  | 12 | 12 | 12 | 12 |
| —   | —  | —  | —  | —  |
| スベア |    | 13 | —  |    |

| タイヤサイズ             |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |                    |
|                    | —                  | —                  |                    |
| <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> | <u>225/80R17.5</u> |
| —                  | —                  | —                  | —                  |
| スペア                |                    | <u>225/80R17.5</u> | —                  |
| 素材：アルミ             | 備考：                |                    |                    |

| 上物仕様                                                                                                 |        |                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------|
| 上物名                                                                                                  | メーカー   | 型式「製造番号」                       | 年式      |
| 冷凍パン                                                                                                 | 東プレ    | F163909                        | 平成28年6月 |
| <p>【備考】断熱材：サイド75mm、リヤ100mm。ラッシングレール2段。左サイド扉片開き式。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。庫内灯3ヶ。左サイドバンパー曲がり。左右カノン扉枠下側割れ。</p> |        |                                |         |
| 冷凍機／直結（スタンバイ付）                                                                                       | 東プレ    | XV72LSC-U<br>「F163909」         | 平成28年6月 |
| <p>【備考】【外気温+35℃】-30℃設定 +26.0℃ → +2.5℃ 1h 確認。 加温装置付。稼働時間2108h。スタンバイケーブル付。</p>                         |        |                                |         |
| 跳ね上げゲート                                                                                              | 極東開発工業 | G31002C-B3MRA2<br>「16T051134N」 | 平成28年   |
| <p>【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2345mm、有効長1290mm、有効幅2210mm。<br/>ラジコン付。庫内リモコン付。最大荷重1000kg。</p>                 |        |                                |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 中       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|