

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年7月	TPG-FEB50	冷凍バン	FEB50-570142
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
50,068km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：4,330 mm 幅：1,930 mm 高：1,760 mm 門高：1,740 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目		
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		結果	状態	
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／	
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ 縞板	パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／					点検項目		
						結果	状態	
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 *アドブルー残量メーター不良（メーター交換の可能性あり）キャブ内キズ・汚れ有り。
エンジンキー3本、キーレスリモコン1個、ボディキー5本

記録簿 有（R1/7、R4/4～R7/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
8	8	8	8	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		11	—	スペア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GFE4 「E1EF686」	平成30年
【備考】断熱リヤ・サイド共に100mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。保冷カーテン。水抜き穴前後2対。左スライド式サイド扉。サイド扉ハンドルカバー割れ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS50A-L2	平成30年
【備考】-30℃設定（外気温36℃）+33℃ → -0.2℃ 確認(1h)。稼働時間4,209h。スタンバイケーブル付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】