

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	TPG-NPR85AN	冷凍パン	NPR85-7080061
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
21,322km	136PS/110KW	A/T 6速	パキューム	長: 4,240 mm 幅: 1,880 mm 高: 1,900 mm 門高: 1,890 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	/					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本 (内、キーボード付1本)

記録簿 有 (H31/4~R7/4)

タイヤ残量

単位：mm

9

9

—

—

9

9

9

9

—

—

—

—

スベア

8

—

タイヤサイズ

205/80R17.5

205/80R17.5

—

—

205/80R17.5

205/80R17.5

205/80R17.5

205/80R17.5

—

—

—

—

スベア

205/80R17.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186166」	平成30年6月
【備考】断熱：サイド100mm/リヤ100mm スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ パレティナガイド LED庫内灯2個 水抜き穴4ヶ所 保冷カーテン			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	1XV32LSC-P 「F186188」	平成30年6月
【備考】マイナス30℃設定 外気温30℃時、1時間で 前30.5→マイナス3.5℃ 稼働時間：E/gJ77 682時間/ｽﾀﾝﾊﾞｲ ｲﾝﾌﾞ 10163時間 スタンバイケーブル			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058826N」	平成30年5月
【備考】ラジコン 庫内リモコン キャスターストッパー 全長1225mm 全幅2065mm 有効長1000mm 有効幅2000mm 最大昇降荷重1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------