

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	2KG-FD2ABA	冷凍バン	FD2AB-106104
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
91,781km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長：6,160 mm 幅：2,290 mm 高：1,960 mm 門高：1,860 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き						
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	標準	リーフサス	◎				
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		エアサス	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			パワステ	◎				
ギア抜け	◎					ハンドル	○	擦れ			
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L			
異音	◎		床材質	／	アルミ 縞板	デフ					
オイル漏れ	◎								点検項目	結果	状態
リターダ	／								異音	◎	
									オイル漏れ	◎	
						デフロック	／				

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。





エンジンキー2本、ボディキー2本(サイド扉キーシリンダー固着 使用不可)。

記録簿 有 (R6/1Q、R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	12	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		13	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F186058	平成30年6月
【備考】断熱材：サイド75mmリヤ100mm。ラッシングレール2段。左サイド扉片開き式。水抜き穴前後2対。間仕切り扉付。90度ストッパー。保冷カーテン。庫内灯3ケ。左サイドバンパー曲がり。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV72LSCN01-U 「F186058」	平成30年6月
【備考】 [外気温36℃] -30℃設定 +30℃ → +21.0℃ 1h確認。加温装置付。送風機付。2エバ。稼働時間1,294h。スタンバイケーブル付。リヤエバ内寸高さ1,850mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】