

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年7月	TPG-XZU712M	冷凍パン	XZU712-0003828	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
66,211km	136PS/100KW	A/T 6速	パキウム	長: 4,240 mm 高: 1,900 mm	幅: 1,880 mm 門高: 1,885 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎ ナビ付き	
バックカメラ	◎ カラー	
電格ミラー	◎	
ETC	◎ 標準	
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○ 擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎ ハロゲン	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リッターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/ アルミ 縞板	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎ スチール 100L	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー3本 ポディキー2本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
8	7	8	7	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		225/70R16	—
				素材: スチール 備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186166」	平成30年6月
【備考】断熱：サイド100mm/リヤ100mm スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ パレティナガイド LED庫内灯2個 水抜き穴4ヶ所 保冷カーテン（サイドのみ）			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	1XV32LSC-M 「F186166」	平成30年6月
【備考】マイナス30℃設定 外気温31℃時、1時間で 前30.5→マイナス6.0℃ 稼働時間：E/gJ77' 669時間/ｽﾀﾝﾊﾞｲﾝｸﾞ 2434時間 スタンバイケーブル			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058804NJ」	平成30年5月
【備考】ラジコン 庫内リモコン キャスターストップパー 全長1225mm 全幅2065mm 有効長1000mm 有効幅2000mm 最大昇降荷重1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------