

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年9月	TKG-NPS85AN	ドライバン	NPS85-7005039	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
111,150km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,490 mm 高: 2,340 mm	幅: 2,080 mm 門高: 2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 フルタイム4WD。キャブ内キズ、汚れ。エンジンキー2本（内、キーレス付1本）。ポディーキー5本。

記録簿 有 (R4/8~R7/3)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	8	8	
	—	—	
9	9	9	9
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パフコ	「866G9824」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段。90度ストッパー。ベンチレーター前後1対。左サイド扉スライド式。庫内灯2ケ。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パフコ	PRAM10-1455N 「S90503812」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1555mm。全幅2100mm。有効長1315mm。有効幅2030mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----