

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年11月	QKG-CXZ77AT	ダンプ	CXZ77AT-7007780
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
125,965km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：5,100 mm 幅：2,210 mm 高：530 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	○	残量少ない				パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 290L
リターダ	／							
			デフ					
			点検項目	結果	状態			
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	◎				

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。リヤバンパー割れ。キャブルーフ凹み。





エンジンキー2本、キーレスリモコン3個。

記録簿 有（H27/2～R7/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
15	15			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
15	15	15	15	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
15	15	15	15	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア		15	—	スベア		11R22.5 16PR	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	いすゞ自動車	DM15-10K1 「1407-K029」	平成26年
【備考】床暖仕様。作業灯2ケ。前立て曲がり。電動コボレーン(サニーホース付)。床凹み。ボデー塗装剥がれ。安全棒固着使用不可。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】