

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年11月	KQG-CXZ77AT	ダンプ	CXZ77AT-7007779
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
147,966km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 5,100 mm 幅: 2,210 mm 高: 530 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	サブライポンプ 付近滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	△	時々動かない	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 290L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。安全窓内 窓ロック不良。リヤバンパー割れ。左右テールランプブラケット曲がり。
 エンジンキー2本、キーレスリモコン3個。
記録簿 有 (H27/2~R7/4)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
15	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—	—	—	—	—
15	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
15	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア			15	スペア		11R22.5 16PR	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	いすゞ自動車	DM15-10K1 「1407-K028」	平成26年

【備考】 床暖仕様。作業灯2ヶ。電動コボレーン付(左右曲がり)。横ネタ凹み・曲がり。床凹み。リヤゲートロックつめ溶接割がれ。前立て曲がり。左右サイドバンパー曲がり。ボデー塗装剥がれ。リヤ台枠凹み。リヤゲート凹み。安全棒固着使用不可。

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】