

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年11月	TKG-FD9JLAA	ドライバン	FD9JLA-20445
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
139,089km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,300 mm 幅:2,350 mm 高:2,190 mm 門高:2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道昇進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	割れ アンダーミラー取付割れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ汚れ。
エンジンキー3本、ボディキー2本。
記録簿 有 (H30/2~R7/2)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	10	11	
	—	—	
9	11	11	10
—	—	—	—
スベア		11	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T4D2503」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ（1ケ不灯）。左スライド式サイド扉。前立て補修跡有。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA2 「17T088641N」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1570mm・全幅2290mm・有効長1235mm・有効幅2215mm。最大荷重1000kg、庫内リモコン付。 カートストッパーレバー固着（使用不可）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------