

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 1年7月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7089716	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
31.655km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速		パキューム	長：4,340 mm 幅：1,870 mm 高：1,800 mm 門高：1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ		
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン		
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 オイルパン にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎			
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎			
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎			
			坂道発進装置	／						
水漏れ	◎		異常ランプ	◎						
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎	ナビ付き					
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー					
マフラー	◎		電格ミラー	／						
ターボ	◎		ETC	◎	標準					
冷却水吹返	◎		タコグラフ	／						
ミッション			上物仕様			走行関係				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 綿板	リーフサス	◎			
ギア抜け	◎					エアサス	／			
クラッチ	／					パワステ	◎			
異音	◎					ハンドル	◎			
オイル漏れ	○	ケース にじみ				燃料タンク	◎	スチール 100L		
リターダ	／									
						デフ				
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
異音	◎					異音	◎			
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎			
デフロック	／					デフロック	／			



特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー2本

記録簿 有（R5/3～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	9			205/80R17.5	205/80R17.5		
—	—			—	—		
10	9	9	9	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				8	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F194272」	令和 1年5月
【備考】ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、庫内灯2ヶ、サーキュレーター、庫内天井高1900mm、R3枚扉、左側スライド式サイドドア、保冷カーテン、断熱材厚みリヤ100mmサイド100mm、水抜き穴前後4ヶ所、庫内キズ汚れ有り、床汚れ有り			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSCH20-P 「F194272J」	令和 1年5月
【備考】2室仕様、加温装置付き 30℃～30℃設定、1時間運転32.0℃→1.0℃(外気温31℃)、移動時間1577時間、スタンバイコード2本付き			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「19T048767N」	令和 1年4月
【備考】最大昇降荷重:1000kg、全長1220mm、全幅2040mm、有効幅1910mm、キャスターストップバー迄970mm、庫内リモコン、ラミコン、プラットホーム損傷箇所有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ