日付: RO7. 08/09

**♥ ロリ GROUP 車両チェックシート** 管理番号: 0837031

車 両 情 報								
車名	初年度登録	型式	型式形状		車台番号			
いすゞ	平成30年6月	TRG-NLR85AN	TRG-NLR85AN 冷凍バン			NLR85-7032532		
走行	馬力	シフト		ブレーキ			ボディ内寸	
234,681km	110PS/81KW	M/T 5速		バキューム		長:3,270 高:1,760	mm 幅: 1,660 mm mm 門高: 1,750 mm	
							*	_


234,68	31km	110PS/81KW	M/T 53	速	バキューム	高: 1,760	mn	n 門高:1,750 mm
<ul><li>◎:良好</li><li>○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです</li></ul>								
•	エンジン	,	•	電装関係		•	キャヒ	<b>ニ</b> ン
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	0		エアコン	©		シート	0	擦れ 、 汚れ
オイル混入	0		スターター	0		ヘッドライト	0	ハロゲン
オイル漏れ		ンタークーラーホース	オルタネーター	⊚		ウィンカー	0	
	②	か	P/W(運転席)	0		ワイパー	0	
	©		P/W(助手席)	0		ミラー	0	
	©		坂道発進装置	0		_		
	©		異常ランプ	0		<b>/</b>	走行隊	
	©		オーディオ	0		点検項目	結果	状態
	©		バックカメラ	◎ カラ	_	リーフサス	0	
	©		電格ミラー	0		エアサス	/	r
冷却水吹返	©		ETC	/		パワステ	0	
•	ミッシ	′ョン	タコグラフ	/		ハンドル	0	擦れ
点検項目	結果	状態	_ <b>/</b>	上物仕様		燃料タンク	= (O)	スチール 75L
ギア鳴き	0		点検項目	結果	状態		·• · · · · ·	10L
ギア抜け	0		床材質	/ FR	Р	<b>F</b>	デフ	•
クラッチ	0					点検項目	結果	状態
異音	0					異音	0	
オイル漏れ	0					オイル漏れ	0	r
リターダ	/					デフロック	/	r


特記事項	ミキャブ内 傷・汚れ 有り エンジンキー2本(内、キーレスリモコン付1本)	ボディキー2本
記録簿	有 (H3O/11~R6/11)	

<u> </u>	タイ	ヤ残量		<u>r</u>	タイヤ	アサイズ		
	4	4	<u>単位:mm</u>		195/75R15	195/75R15		
2	3	3	4	195/75R15	 195/75R15	 195/75R15	195/75R15	
		<u> </u>						
	スペア	8		ス/素材: スチール	ペア 備考:	195/75R15		

上物仕様								
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式					
冷凍バン	東プレ	「H180406」	平成30年5月					
【備者】断熱:サイド75mm/リヤ75mm スライド式サイド扉 脱着式間仕切りパネル 送風機 水抜き穴4ヶ所 庫内灯2個 90度ストッパー1対 スノコ敷板 保冷カーテン								
冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	1.XV22LSC-P 「H180406」	平成30年5月					
【備考】マイナス3○℃設定 外気温35℃時、1時間で33.5→○.0℃確認 クラッチ作動時間:E/gコンプ8565時間/スタンバイコンプ1109時間								
【備考】								

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	\J\	点傷有				





 【外装
 分装

 キズ
 つき

 動かり
 サビ

 調修期
 割れ

 車内
 穴あき

 大方れ