

管理番号：0837035

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

タイヤ残量

単位: mm

	11		11
	—		—
11	11	11	11
—	—	—	—
スペア		14	—

素材：スチール 備考：

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ