

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成30年6月	TKG-FD9JLAA	冷凍パン	FD9JLA-20576	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
150,207km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,160 mm 高: 1,955 mm	幅: 2,200 mm 門高: 1,945 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目		結果	状態
シート		◎	
ヘッドライト		◎	H I D
ウィンカー		◎	
ワイパー		◎	
ミラー		◎	

点検項目		結果	状態
リーフサス		◎	
エアサス		/	
パワステ		◎	
ハンドル		◎	
燃料タンク		◎	スチール 100L

点検項目		結果	状態
異音		◎	
オイル漏れ		◎	
デフロック		/	

特記事項 右灰皿欠品 ベッドマットタバコ穴 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー1本 ボディキー2本

記錄簿 有 (R1/9/、R1/12、R7/3)

タイヤ残量





単位: mm

13	8		
—	—		
8	8	8	8
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルハーフ	GFF7 (R-MVSGFF7P706450) 「E5E7466」	平成30年
【備考】断熱：サイド100mm/リヤ100mm 片開式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ パレティナガイド LED庫内灯2個 水抜き穴4ヶ所			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS60A-L2 「846100162BL」	平成30年
【備考】℞130.0℃設定 1時間で28.9→3.2℃確認 稼働時間3559時間 スタンバイケーブル			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-3MRA 「18T038544N」	平成30年3月
【備考】庫内リモコン キャスターストッパー 全長1575mm 全幅2235mm 有効長1415mm 有効幅2200mm 最大積載荷重1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------