

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年7月	TPG-NPR85AN	冷凍パン	NPR85-7079497	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
71,123km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長: 4,240 mm 高: 1,900 mm	幅: 1,870 mm 門高: 1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。
エンジンキー2本（内、キーレス付1本）。ポディーキー2本。

記録簿 有 (R1/10、R3/6~R7/1)

タイヤ残量





単位: mm

9	8		
—	—		
8	8	8	8
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F185212」	平成30年5月
【備考】断熱：リヤ、サイド共に100mm。前後水抜き穴2対。ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。庫内灯2ヶ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「F185212」	平成30年5月
【備考】－30℃設定　＋24.5℃　→　－1℃　（2h）確認。稼働時間1644h。スタンバイコード付き。ガス少ない。			
格納ゲート	極東開発工業	24T120110N 「CG1001N-B3MRA2」	令和　6年
【備考】PG寸法：全長1245mm。全幅1990mm。有効長985mm。有効幅1915mm。最大荷重1000kg。 庫内リモコン、ラジコン付き。年式違い。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------