

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年7月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7069558	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
149,624km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長:4,510 mm 高:2,340 mm	幅:2,080 mm 門高:2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーケース 付近にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材			
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	/					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。キャブルーフへこみ
エンジンキー2本（内、キーレス付1本）。ポディーキー2本。

記録簿 有 (R3/10、R6/6~R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
10	9	9	9	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		10	—	スベア		205/75R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DE095」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。パンチレーター前後1対。庫内灯2ヶ。リヤ右水切りへこみ、車高灯レンズ割れ。			
【備考】			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----