

| 車両情報     |             |             |       |                        |                         |
|----------|-------------|-------------|-------|------------------------|-------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                   |                         |
| 日野       | 平成30年7月     | TPG-XZU712M | 冷凍バン  | XZU712-0003875         |                         |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                  |                         |
| 43,599km | 136PS/100KW | A/T 6速      | ハキューム | 長：4,240mm<br>高：1,900mm | 幅：1,880mm<br>門高：1,885mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです




| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |              |       |    |    |
|-------|----|----|----------|----|------|--------|----|--------------|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態           |       |    |    |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | 擦れ、汚れ        |       |    |    |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |       |    |    |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |              |       |    |    |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |              |       |    |    |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |              |       |    |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ／  |      | 走行関係   |    |              |       |    |    |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |      |        |    |              |       |    |    |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  | ナビ付き |        |    |              |       |    |    |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー  |        |    |              |       |    |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |      |        |    |              |       |    |    |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 標準   | リーフサス  | ◎  |              |       |    |    |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |      | エアサス   | ／  |              |       |    |    |
|       |    |    | 上物仕様     |    |      | パワステ   | ◎  |              |       |    |    |
|       |    |    |          |    |      | ハンドル   | ○  | 擦れ           |       |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 上物仕様     |    |      | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |       |    |    |
| ギア鳴き  | ◎  |    |          |    |      | 床材質    | ／  | アルミ<br>縞板    |       |    |    |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態   | デフ     |    |              |       |    |    |
| クラッチ  | ／  |    | 上物仕様     |    |      |        |    |              | 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |          |    |      |        |    |              | 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |      |        |    |              | オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |          |    |      |        |    |              | デフロック | ／  |    |

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 特記事項 | キャブ内 傷・汚れ 有り<br>エンジンキー１本    ボディキー１本 |
| 記録簿  | 有（H30/10～R2/4、R5/6～R6/9）            |

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|---------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm   |   |   |   |           |           |           |           |
| 7       | 7 |   |   | 225/70R16 | 225/70R16 |           |           |
| —       | — |   |   | —         | —         |           |           |
| 7       | 7 | 7 | 6 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 |
| —       | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スペア     |   | 8 | — | スペア       |           | 225/70R16 | —         |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：       |           |           |           |

| 上物仕様                                                                                                |        |                                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------|
| 上物名                                                                                                 | メーカー   | 型式「製造番号」                       | 年式      |
| 冷凍バン                                                                                                | 東プレ    | 「F186173」                      | 平成30年6月 |
| 【備考】断熱：サイド100mm/リヤ100mm    ラッシングレール2段    エアリブ    バレティナガイド    LED庫内灯2個    水抜き穴4ヶ所<br>保冷カーテン（サイドのみ）   |        |                                |         |
| 冷凍機／直結（スタンバイ付）                                                                                      | 東プレ    | 1XV32LSC-M<br>「F186165」        | 平成30年6月 |
| 【備考】マイナス30℃設定    外気温30℃時、1時間で 前30.5→マイナス3.5℃/後31.0→マイナス1.5℃確認<br>稼働時間：1076h/スタンバイ2280h    スタンバイケーブル |        |                                |         |
| 格納ゲート                                                                                               | 極東開発工業 | CG1001H-B3MRA2<br>「18T058811N」 | 平成30年5月 |
| 【備考】ラジコン    庫内リモコン    キャスターストッパー    全長1225mm    全幅2065mm    有効長1000mm    有効幅2000mm<br>最大昇降荷重1000kg  |        |                                |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】