

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	TPG-NPR85AN	冷凍パン	NPR85-7079904
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
110,399km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキウム	長: 4,240 mm 幅: 1,870 mm 高: 1,890 mm 門高: 1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
バンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ポデーキー1本、右ドア灰皿蓋欠け

記錄簿 有 (R6/9)

タイヤ残量

単位: mm

4	5	5	4
—	—	—	—
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>205/80R17.5</u>	—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186185」	平成30年6月
【備考】断熱厚みリヤ100mmサイド75mm、ラッシングレール2段、水抜き穴前後2対、LED庫内灯2ケ、パレティナガイド、エアリブ、R3枚扉、左スライド式サイドドア、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「F186185」	平成30年6月
【備考】－30℃設定、1時間運転29℃→3℃確認、累積稼働時間：4820時間			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058823N」	平成30年5月
【備考】全長1220mm、全幅2040mm、キャスターストッパー迄980mm、有効幅1910mm、最大昇降質量1000kg、庫内リモコン・ラジコン付ミ、プラットフォーム損傷箇所有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】