

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	TPG-XZU712M	冷凍バン	XZU712-0003822
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
57,398km	136PS/100KW	A/T 6速	ハキューム	長：4,250 mm 幅：1,880 mm 高：1,900 mm 門高：1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール 100L
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	

特記事項	エンジンキー1本、ボデーキー1本
記録簿	有 (R3/6、R5/6～R7/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
7	7	7	7	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			8	—	225/70R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186168」	平成30年6月
【備考】3枚扉、左スライド式サイドドア、ラッシング2段、エアリブ、床面アルミ縞板、断熱厚みリア100mm、サイド75mm、LED庫内灯2ヶ、水抜き穴4ヶ所			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-M 「F186168J」	平成30年6月
【備考】-30℃設定、1hで35℃→2℃迄確認済。スタンバイ付			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058806N」	平成30年
【備考】最大昇降荷重1000kg、PG寸法:全長1230mm、全幅2040mm、有効幅1920mm、キャスターストップバー迄980mm、庫内リモコン、ラジコン有			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ