

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年9月	TKG-NPS85AN	ドライバン	NPS85-7005046
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
98,813km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：4,490 mm 幅：2,080 mm 高：2,340 mm 門高：2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 フルタイム4WD。キャブ内キズ、汚れ。キャブチルト時重い。
エンジンキー2本（内、キーレス付1本）。ボディキー4本。
記録簿 有（R4/3～R7/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9		9	225/70R16	225/70R16		
	—		—	—	—		
9	9	9	9	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			10	スペア		225/70R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「866G9825」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。90度ストッパー。左サイド扉スライド式。ベンチレーター前後1対(前カバー割れ有り)。庫内灯2ケ。リヤ水切り左側ヘコミ。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パブコ	PRAM101455N 「S9050381」	平成30年
【備考】 PG寸法：全長1555mm。全幅2100mm。有効長1315mm。有効幅2030mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボディ内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ