

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年11月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7079467	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
52,048km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,490 mm 高: 2,350 mm	幅: 2,080 mm 門高: 2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	オイルパン、 インタークーラーホース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
スラック	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
点検項目	上物仕様	
	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付エンジンキー1本、ボディキー1本。

記録簿 無 ()

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	7	7	
	—	—	
6	7	7	6
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「896G9814」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2個、左スライド式サイドドア、90度ストッパー、ベンチレター前後1対、庫内キズ汚れ有り、右側工具箱			
パワーゲート／格納ゲート	パプコ	PRAK10-6484N 「S90503840」	平成30年
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1170mm、全幅2100mm、有効幅2010mm、キャスターストッパー迄1010mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------