

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年11月	2PG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7131527
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
436,171km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,240 mm 幅：2,400 mm 高：2,390 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 オイルパン	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左ドアウィンカー擦れ
		ブローパイホースしみ	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右カバー擦れ
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼走行関係		
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	○	ナビ付き アンテナ曲がり	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
ターボ	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準	パワステ	◎	
▼ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態	上物仕様			デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
クラッチ	○	ミッションベアリング 異音				オイル漏れ	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項	ドアロック付きリモコンキー１本、ボデーキー１本、運転席ドア上部うき、左サイドバンパー曲がり
記録簿	有（R4/2～R6/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
13	13			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	8	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			