

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年11月	TPG-NLR85AN	ドライバン	NLR85-7035610
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
100,827km	150PS/110KW	A/T	スムーサー 6速	長：3,100 mm 幅：1,760 mm 高：2,200 mm 門高：2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き						
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/							
			ETC	◎	標準						
ミッション			タコグラフ			/					
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	◎		スチール 75L			
ギア抜け	◎		床材質	/	木材	デフ					
クラッチ	/								点検項目	結果	状態
異音	◎								異音	◎	
オイル漏れ	◎								オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/				





特記事項 キャブ内キズ汚れ。ナンバー灯レンズ欠品。
エンジンキー2本（内キーレス付1本）、ボディキー3本。

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			195/75R15	195/75R15		
	—	—		—	—		
8	8	8	8	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			8	—	195/75R15	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「896G0918」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。ベンチレーター2ヶ。90度ストッパー。庫内灯2ヶ。 庫内前立てルーフ曲がり。左前キャストینگ割れ穴あき補修跡。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】