

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年11月	2KG-FC2ABA	クレーン付平	FC2AB-107929
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
82.641km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：5,400mm 高：400mm幅：2,150mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン 左側傷
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左側力バー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎							
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							



走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー3本、突入防止装置右側力バー欠。
記録簿	有（R2/6～R6/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	4			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
10	11	11	10	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				4	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	TOYOBODY	「18822295」	平成30年
【備考】ローブ穴3対、ローブフック左右12対・リヤ3ヶ所、3方開、右側スチール製工具箱、床板補修跡有			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344RK 「G105931」	平成30年10月
【備考】吊り上げ荷重2.9t、4段ブーム、標準張出アウトリガー、フックイン、ラジコン付き、敷板1対			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ