

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年12月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7083574	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
157,379km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長: 4,500 mm 高: 2,340 mm	幅: 2,070 mm 門高: 2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	ナビ付き アンテナ曲がり
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	キャンペーン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーアーム錆有り、左右カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ボデーキー2本、キャブーフ凹み

記録簿 有 (R5/9~R7/3)

タイヤ残量





単位: mm

	7	7	
	—	—	
5	6	5	5
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パフコ	「8X6G0939」	平成30年10月
【備考】ラッシングレール2段、R観音90度ストッパー、LED庫内灯2ヶ、前後ベンチレーター1対、左側スライド式サイドドア、R右ドア枠破損箇所有り、庫内キズ汚れ有り、右側工具箱			
パワーゲート／格納ゲート	パフコ	PRAK10-6484N 「S90904550」	平成30年9月
【備考】全長1160mm、全幅2100mm、キャストストッパー迄1010mm、有効幅2010mm、最大昇降質量1000kg、庫内リモコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------