

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年12月	2PG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7135151
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
156,013km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,340 mm 幅：2,350 mm 高：2,210 mm 門高：2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	右ドアウィンカーレンズ、擦れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ、左ミラーアーム錆有り
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		リーフサス	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			エアサス	／	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	パワステ	○	リザーバータンクキャップひび（フルード満り無し）
クラッチ	◎		床材質	／	木材	ハンドル	◎	
異音	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
オイル漏れ	◎					デフ		
リターダ	／					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	○	ブリーザー汚れ
						デフロック	／	





特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ポデーキー1本(Rドアシンダ固着)

記録簿 有 (R2/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	12	12	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				7	—	225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「8X6F0941」	平成30年10月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、R観音90度ストッパー、R左ドアヒンジ曲がり有り、左側スライド式サイドドア、庫内キズ汚れ有り、左側ステンレス工具箱			
パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10-6485D「S90904212」	平成30年9月
【備考】 全長1550mm、全幅2400mm、キャストーストッパー迄1390mm、有効幅2310mm、最大昇降質量1000kg、庫内リモコン付き、プラットホーム損傷箇所有り			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき